⑬日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U)

昭62-166309

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)10月22日

F 16 B 13/14

A-6673-3J

築香請求 有 (全3頁)

❷考案の名称

スクリユウグロメツト

到実 顧 昭61-55088

29出 顧 昭61(1986)4月11日

砂考 案 者

構 田

岡崎市保田町字上平地1番地 大和化成工業株式会社内

①出 願 人 大和化成工業株式会社

岡崎市保母町字上平地1番地

60代 理 人

弁理士 岡田 英彦

外3名

砂実用新室登録請求の範囲

取付孔を負設した複数の板状部材をビスを介して着脱可能に固定するためのスクリユウグロメットは略平板状の基板と同基板より延出されて前記取付孔に挿通可能な嵌合体とよりなり、前記基板のほぼ中央よの形は近点を観合のはである体の対象にはいるを観音を形成するとともに、該嵌合体の対象にはであるとともに、該嵌合体の対象に対する形成の方がですが、といる係止所を設け、しかも、この両係止所の内をなする係止片を設け、しかも、この両係止片の内をなすには前記凹部内へ突出する略し形状の対をなす係合爪を設ける機成としたことを特徴とするスクリ

ユウグロメツト。

図面の簡単な説明


図面は本考案の一実施例を示し、第1図は分解 斜視図、第2図はスクリュウグロメットの正面 図、第3図は同機断面図、第4図は同側面図、第 5図は平面図、第6図は同下面図、第7図は取付 状態を示す断面図、第8図は第7図のⅡ-Ⅱ線断 面図、第9図は治具の正面図、第10図は治具の 側面図、第11図は治具の使用説明図である。

1. 1'……板状部材、2,2'……取付孔、3 ……スクリユウグロメット、4……基板、5…… 凹部、6……嵌合体、9……側壁、10……スリット部、11……係止片、12……係止爪、14 ……係合爪。


第2図


12 12


第3図





第4図














@ 公開実用新案公報(U)

昭62-77308

Wint Cl. F 16 B 13/14 識別記号

庁内整理番号 A - 6673 - 3J

④公開 昭和62年(1987)5月18日

審査請求: 未請求. (全2頁)

❷考案の名称:

スクリユーグロメツト

卯実 頭 昭60-169609

昭60(1985)11月1日 砂出 20

位考 案 者

秀

粕

横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内

佐藤 砂考 案 者

和 沢

横浜市保土ケ谷区岩井町51番地 加藤発条株式会社内

日産自動車株式会社 ⑪出 願 人

横浜市神奈川区宝町2番地

の出 関 人. 加藤発条株式会社

横浜市保土ケ谷区岩井町51番地

00代 理 人

弁理士 藤原 宏之

砂実用新案登録請求の範囲

被取付部材に形成された取付孔の上面周縁に当 接する頭部フランジと、前記取付孔に嵌入する固 定部とを有し、設固定部には前記取付孔の第1方 向の両開口縁に弾性的に係合する一対の弾性係止 片と、前記第1方向と直交する第2方向で前記取 付孔の両開口級に弾圧、係合して酸第2方向の取 付位置の位置決めをなす一対の弾性脚片とが設け られ、前記頭部フランジには、締付ねじの嵌入す るねじ孔が設けられてなるスクリユーグロメツト において、前記ねじ孔は、前記第1方向及び第2 方向のうち一方の方向に長孔状をなし、かつ他方 の方向に関して、ねじ孔上部は前記締付ねじの径 よりも若干大きい寸法に形成されるとともに、ね じ孔下部は締付ねじの径と等しいか、もしくは若 千小さい寸法に形成され、さらに、ねじ孔下端に


は所定肉厚の底板が設けられてなることを特徴と するスクリユーグロメツト。

図面の簡単な説明


第1図乃至第3図は本考案の一実施例を示し、 第1図は本実施例に係るスクリユーグロメットの 斜視図、第2図及び第3図は各々組付時の態様を 示す説明図、第4図は従来のスクリユーグロメツ トの斜視図、第5図はその組付時の説明図、第6 図は他のスクリユーグロメットの従来例を示す斜 視図である。

30…スクリユーグロメツト、31…頭部フラ ンジ、32…固定部、33…弾性係止片、34… 弹性脚片、38…被取付部材、39…取付孔、4 1…締付ねじ、42…ねじ孔、43…底板、44 …取付部材、45…取付孔。


第2図




第3図




第1図








第5図







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.